

LACRADOR ELÉCTRICO

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN



La temperatura ideal de utilización del lacre se sitúa en torno a los 110 / 120°C, pero podrá juzgar mejor observando su fluidez.

Enchufe el lacrador eléctrico y coloque el interruptor/termostato en la posición 2. Ponga algunos trozos de lacre en el interior del lacrador y deje derretir.

Cuando el lacre esté derretido (después de 10 ó 15 minutos, según la cantidad de lacre colocado dentro del lacrador), coloque el interruptor/termostato en la posición 1.

Coja el lacrador eléctrico y colóquelo encima del documento, botella, etc. de debe recibir el sello. Apriete la palanca: el lacre fluye bajo la parte central del lacrador. Suelte la palanca cuando tenga la cantidad de lacre deseada.

Ponga el lacrador eléctrico en su soporte; mientras el lacre esté todavía caliente, márquelo con el sello apoyándolo firmemente. Retire rápidamente el sello. Deje secar algunos minutos. Aprovechando el lacrador eléctrico, se regula automáticamente manteniendo el lacre a buena temperatura y a la fluidez deseada.

Cuando haya terminado el trabajo, se aconseja vaciar el lacre en un plato de aluminio. Los pedazos sobrantes se pueden reutilizar.

Dada la diversidad de calidades de los lacres existentes en el mercado, recomendamos la utilización de nuestros lacres para garantizar un rendimiento y resultado óptimo de nuestros aplicadores de lacre. Estos lacres están ampliamente probados y perfectamente adaptados a nuestros aplicadores.

IMPORTANTE:

- 1. El sello debe estar muy frío para que el lacrado quede impecable. Puede, si lo desea, colocarlo encima de hielo.**
- 2. En caso de que el sello se pegue, límpielo con un cepillo de dientes para no dañar el grabado.**